

监理通知单

工程名称：浙江丽水埃菲生太阳能 10MW 分布式光伏发电项目

编号：LSAFS-B4-002

致温州埃菲生新能源开发有限公司总承包项目部：

整改内容：

在对施工现场巡检过程中，发现以下缺陷：

1. 永固 4#车间混凝土屋面光伏组件个别压块固定不牢，要求总包单位进行排查，及时消缺；
2. 中博屋面发现一块彩板锈蚀严重，需处理；

以上缺陷限 3 日内整改完成。

项目监理部(章)

专业监理工程师

日

期



承包单位签收：

承包单位(章)

签收人

日

期



本表用于管理事项的整改通知，由项目监理部填写一式三份，建设管理单位、项目监理部、承包单位各存一份。

