

监 理 通 知 单

工程名称：长葛中盛清洁能源 3.8MW 光伏发电项目

编号：JLTZ-003

致： 江苏华能建设工程集团有限公司 施工项目部：

事由：关于食业园南区部位屋面防雷接地工艺及逆变器安装不符规范事宜

内容：即日请贵单位对施工的众品食业园内各屋面防雷接地工作的质量完成情况进行认真检查，对接地扁钢搭接面积小、螺丝坚固不牢、焊接长度与焊缝的密度达不到图纸设计要求、焊接处防腐不规范和逆变器安装歪斜、不牢固等问题及时整改！



以上存在的问题现要求贵单位督促分包进行整改，并于 2017.03.06 日前书面回复监理部。

附件：部分问题照片

监理单位（章）
总/专业监理工程师：李加武
日期：2017 年 03 月 02 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

附件：存在质量问题图片



扁钢搭接面不够