

监理通知单

工程名称: 通威渔光一体(台山)现代渔业产业园一期25兆瓦光伏发电项目

编号: JL-010

致: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

抄送: 通威渔光一体科技(江门)有限公司

事由: 我监理处在巡视中发现你方在施工中存在如下问题。

内容: 1. 橡条安装人员未进行施工作业前技术交底。

2. 现场施工在二次搬运中不符合规范要求, 18区和22区橡条因长期浸泡在盐碱水中导致镀锌层严重受损。

3. 对于受损的橡条要集中放置, 同时受损的橡条部分要作人工处理。

4. 橡条二次到作业区内应作妥善放置, 不可表面有泥土和水在表面。

5. 橡条安装时的螺丝要紧固到位。

针对以上事项, 限贵方2日内整改完毕; 本监理处将加大巡查力度。如后续施工仍未整改。将上报建设单位, 望慎重。

监理项目部

专业监理工程师:

日期: 2017年04月28日

注 本表一式3份, 由监理单位填写, 业主项目部, 施工项目部各存一份, 监理单位存1份。