

监理工程师通知单

工程名称：乾安县通威惠金 15MW 渔光互补(扶贫)光伏项目 编号：CZZHJL-TWHJ-001

致：四川省南充市水电工程有限公司乾安通威惠金项目部

主题：关于管桩施工的问题

内容：监理巡检 2 区现场时，发现打桩（桩长 8 米直径 0.3 米）施工过程中，造成管桩倾斜偏差大于规范及设计要求，桩顶高程与设计高程偏差大于规范要求，横向纵向都不在一条直线上，这会给之后的安装工作带来不必要的麻烦，同时也影响了整体的观感，在不影响工程质量的情况下，对垂直度不合格的管桩进行科学合理的整改，要求在支架安装之前整改完成，并在以后的施工中将偏差控制在规范及图纸要求的范围内。

附现场相关照片如下

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

