

监理工程师通知单

工程名称: 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程

编号: 005

致: 韶关市关山供电工程有限公司(董塘项目部)

事由: 基坑开挖后上下通道

内容:

在 N3 塔基施工中发现基坑开挖后, 工人上下基坑无专用上下通道, 我监理部要求贵部就此问题进行整改。

限贵部在 3 日内进行回复。



抄送业主方。

项目监理部 (章)

总 / 专业监理工程师: 军云

日期: 2017.01.11

本表一式 3 份, 由监理单位填写, 建设管理单位、承包单位各存一份, 项目监理部存 1 份。

表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称: 董塘镇土壤修复与 150 兆瓦光伏发电综合利用示范项目 220kV 送出工程 编号: 005

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (监理项目部)

我方接到编号为 005 的监理通知单后, 已按要求完成了工作, 请予以复查。

附件: 整改的情况

承包单位 (盖章):

项目经理 (签字):

日期:



监理项目部复查意见:

经核情况属实 -

监理项目部 (盖章):

总/专业监理工程师 (签字):

日期:

2017.01.12



本表 (含附件) 一式 4 份, 监理项目部存 1 份, 承包单位存 3 份。

董塘镇土壤修复与 150 兆瓦光伏发电综合利用示范项目 220kV 送出工程安全隐患整改情况

常州正衡电力工程监理有限公司 2016 年 01 月 11 日对基坑施工检查时发现如下安全隐患，我项目部立即组织整改，现已整改完毕，整改情况如下：

- 1、在 N3 塔基施工中发现基础开挖后，工人上下坑基无专用上下通道。
整改情况：已按要求整改。



韶关市关山供电工程有限公司
董塘光伏项目部
2017 年 01 月 11 日