

监 理 通 知 单

工程名称：盘县老黑山光伏一期 50MWp 建设项目

编号：PXLHS-TZ-004

致：中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目项目部

主题：关于施工质量的事宜

内容：2017 年 4 月 29 日下午监理对施工现场进行巡查，发现光伏区 15 号方阵已经施工完成的桩孔、桩基、桩柱存在以下问题：

- 1、同一组串的桩位偏差较大，不在同一直线上，不利于后期支架及组件安装。
- 2、同一组串的桩基及管桩高度偏差较大，不利于后期支架及组件安装。
- 3、桩机钻孔时角度不垂直而导致桩孔倾斜，不利于后期支架以及组件安装。

以上问题要求你部予以高度重视！立即着手进行整改！你部必须于 2017 年 5 月 2 日前书面回复我部！

项目监理机构

总/专业监理工程师

日

