

监 理 通 知 单

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能电站项目

编号: PXLHS-TZ-006

致: 中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目项目部

事由: 关于外线铁塔接地的相关事宜

内容:

监理在巡视检查过程中发现外线铁塔接地存在如下问题:

- 1、接地材料使用直径 10mm 普通圆钢;
- 2、焊接处焊渣未清理, 未作防腐处理;
- 3、按相关规范要求及设计总说明的要求, 接地线为热镀锌;
- 4、45 号铁塔上的螺栓不合格, 起不到防盗作用。

以上事项要求施工单位逐一落实, 按整改消项程序请将整改结果于 2017 年 05 月 10 日前回复本项目监理部

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日期: 2017 年 5 月 10 日



注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。