

表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

编号：PXLHS-TZ-018

致： 中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部（承包单位）

事由： 关于光伏区电气施工质量的事宜

内容：2017年6月24日监理在现场巡查时发现，15区在敷设ZRC-YJV23-1kV铜芯铠装交联聚乙烯绝缘电缆时，野蛮施工，施工工艺不符合工艺标准要求，预埋保护管没有按要求做喇叭口或未穿保护管，造成多根电缆不通程度划伤。另有一处破裂。

要求你单位加强对现场施工质量的管理，严格按照工艺标准组织施工。26日前对已经破裂的电缆予以更换。在监理复检前，不得隐蔽。

附图3张

监理项目部（盖章）

总/专业监理工程师（签字）

日

期：




责任单位签收：

项目负责人（签字）

日

期：



由 扫描全能王 扫描创建