

监理工程师通知单

编号: AQ-GF-ZH-027

工程名称: 安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

致: 中国核工业二三建设有限公司

主题: 关于新增 6 现场施工质量相关事宜

内容:

2017 年 07 月 18 日, 经监理人员现场巡查发现, 部分地块围栏基础浇筑不符合设计及施工规范, 新增 6 光伏场区接地不符合设计要求, 现要求你方单位必须整改, 整改完成后再报业主和监理验收。

现要求你方加强现场管理, 抓好现场施工过程控制, 严格按照规程规范要求施工, 确保施工现场质量、安全、进度有序进行!

后附不规范相片

项目监理部 (章):

总 / 专业监理工程师:

日期: 2017.08.18

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填报, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份




由 扫描全能王 扫描创建

相片一:



相片二:



监理通知回复

工程名称: 安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

编号: CNI23-GF226-2017-027

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 AQ-GF-ZH-027 的监理通知单后, 高度重视, 即刻至新增 6 区进行检查复核, 对出现的质量问题要求施工队及时整改, 做好经验反馈、引以为戒, 规范施工。对于贵司提出的新增 6 现场施工质量问题相关事宜, 具体回复如下。

- 1 按设计及施工规范对围栏基础进行整改。
- 2 要求施工现场加强管控, 对施工队加强现场质量技术交底。

施工项目经理部 (盖章)

项目经理 (签字)

2017年08月20日

复查意见:

随时不能停工, 整改合格后再报监理复核。

项目监理机构 (盖章)

总监理工程师或专业工程师 (签字)

年

月

日

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建