

监理工程师通知单

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MW）项目编号：ZZSD-02-CZZH-B07-012

致：江苏卓越新能建设工程有限公司

主题：关于环秀打孔、浇桩问题的相关事宜

内容：我监理部于 2017 年 11 月 16 日在现场巡检中再次发现你单位在环秀村施工现场打孔、浇桩过程中存在施工质量问题：

1. 经检查发现，环秀桩基础孔偏差严重，偏差轴线 1700mm，桩基孔位置不符合图纸设计要求，对下一工序造成问题；
2. 环秀桩基础砼浇筑中，桩基础表面出现蜂窝问题，表面不光滑，存在振捣不到位的现象；
3. 环秀立柱垂直度偏差较大，允许垂直度偏差尺寸小于 5mm；

对于上述出现问题，现要求贵单位立即整改，于 2017.11.19 日之前回复；
上述问题产生的责任由贵单位全部承担。

限 3 个工作日内回复。

抄送业主：泽州县晶耀新能源开发有限公司项目部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签字]

日期：2017 年 11 月 16 日

本表一式 3 份，由监理单位填发，抄送相关单位。

附图

