

## 监理工程师通知单

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MW）

项目编号：ZZSD-02-CZZH-B07-015

致：江苏卓越新能建设工程有限公司

主题：关于环网接地的相关事宜


内容：我监理部于 2017 年 12 月 28 日在现场巡检中发现你单位在环秀施工现场环网接地施工过程中存在施工质量问题，环网接地沟开挖深度不符合图纸设计要求，接地扁铁有外露现象，在发电情况下会造成因系统接地电流造成触电。

对于上述出现问题，现要求贵单位立即整改，于 2017.12.31 日之前回复；  
上述问题产生的责任由贵单位全部承担。

限 3 个工作日内回复。

抄送业主：泽州县晶耀新能源开发有限公司项目部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：  

日期：2017 年 12 月 28 日

本表一式 3 份，由监理单位填发，抄送相关单位。

附图

