

湖南华容县北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-004

致: 南通通能工程建设有限公司华容项目部

主题: 安全

内容:

监理在巡检过程中发现如下问题:

英之茂施工区域的村道路边有一根电杆已撞断(见图), 过道路电缆已严重下坠, 且监理多次口头提出, 2017 年 12 月 9 日监理例会时也提出(内容见本次会议纪要)要求总包尽快把过路线缆抬高到原来高度, 否则会容易发生安全隐患, 一旦发生安全事故, 一切责任由总包负责。

附图:



以上问题要求 2017 年 12 月 11 号前整改完成并回复监理项目部。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2017-12-11



注 本表一式叁份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存壹份。



由 扫描全能王 扫描创建