

湖南华容北景港朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-009

致:南通通能工程建设有限公司项目部

主题:质量

内容:

监理在巡检过程中发现如下质量问题:

- 1、B1~B9 区通讯电缆的穿线套管没有设置接头(见下图)。
- 2、二期部份箱逆变平台栏杆壁厚没达到设计标准要求。

以上问题要求 2018 年 01 月 20 号前整改完并回复监理项目部。



项目监理机构(章)

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:2018-01-13

分布式农光互补光伏发电项目
监理项目部

填表说明:一式三份由项目监理机构填写,抄送相关单位