

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGH-JLT-016

致: 南通通能工程建设有限公司华容项目部

事由: 关于现场质量的相关事宜

内容:

监理在升压站户外电缆敷设巡检过程中发现如下问题:

- 1、敷设电缆套管边缘毛刺未打磨, 对电缆有损伤;
- 2、电缆穿套管做法不符合相关规定要求。

以上问题要求 2017 年 6 月 2 号前整改完成并回复监理项目部。

监理项目部(章):

专业监理工程师:

总 监 理 工 程 师:

日 期: 2017-05-30

注 本表一式叁份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各有一份, 监理项目部有壹份。



问题照片:







有限公司



由 扫描全能王 扫描创建