

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式

农光互补发电项目


监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-053

致: 南通通能工程建设有限公司华容项目部

关于现场施工质量的相关事宜:

1. 监理在光伏区施工现场巡视期间, 发现组件接地线未使用组件原有接地孔, 而采用自行钻孔的做法施工, 要求施工单位按图纸要求施工, 并及时对已完成区域进行整改, 且不得破坏原组件结构。



以上问题要求 2017 年 9 月 17 日前整改完成并回复监理项目部。



注 本表一式叁份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存壹份。

