

监理通知单

工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号: GFDZJBM08-25

致: 特变电工新疆新能源股份有限公司

事由: 巡视现场组件安装, 存在问题情况

内容: 你单位承建的通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目, 7月13日我监理人员现场巡视发现光伏区电气安装工程存在以下问题, 请及时整改:

- 1、南北向避雷扁钢随桥架敷设时, 焊接搭接长度达不到设计规范要求;
- 2、其中未敷设避雷扁钢的桥架, 每节桥架之间未按规范要求用 4mm^2 以上铜绞线连接作为接地连接线;
- 3、扁钢焊接搭接处没有进行打磨、清理就涂刷防腐涂料;
- 4、搭接焊接扁钢要求三面满焊, 现场焊接外观质量差, 有漏焊部位;
- 5、根据业主联系单要求光伏板之间接地连接禁止使用自攻螺钉, 要更换为牙垫配合螺栓连接固定, 为避免大量返工, 要求你单位尽快按照要求更换;

以上问题普遍存在, 且不仅限于以上问题, 如不及时改正, 造成消缺工程量增大, 施工成本增大, 请你单位根据设计、规范要求严格控制施工质量, 不要造成不必要的浪费, 尽快达到竣工验收条件。

如对本通知单有异议, 请在 24 小时内书面联系监理单位, 各项措施制定落实后, 请在 48 小时内回复。

(附: 共/页。)

张金明 2017.7.13
2017.07.14

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 张琳琳

日期: 2017年07月13日

