

监理通知单


工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号：GFDZJBM08-19

致：特变电工新疆新能源股份有限公司


事由：巡视现场组件安装，存在问题情况

内容：现场巡视检查发现徐州云天、正和阳光在施工过程，发现以下问题需要整改：

- 1、组件安装纵向、横向间距不符合规范要求，组件每组之间倾角不在同一角度；
- 2、施工单位最近施工过程中质量管控松懈，施工现场松散，甚至有工人施工过程中饮酒现象；
- 3、桩头防腐施工存在用错涂料，图纸交底不足，防腐现场无专业技术人员负责，造成桩头防腐施工质量失控。
- 4、光伏区电缆桥架施工中，安装过程中淤泥污染桥架，没有及时清理干净即安装上去；
- 5、现场成品保护、材料管理缺失，交叉施工中有破坏其他单位完成施工成品现象。



组件间间距误差过大



组件倾角误差超出规范

本着防微杜渐的原则，将问题消灭在萌芽状态，希望总包单位严格当前施工质量管理问题，加大管理力度，并认真落实整改以上问题。

如对本通知单有异议，请在 24 小时内书面联系监理单位，现场整改完毕后，请在 48 小时内回复。

（附：共/页。）

特变电工
张钊 2017.06.03

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期：2017年06月03日