

监理工作通知单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 35kV 汇集线路工程


编号： 004

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于 35 线路地脚螺栓

内容：

经业主、监理现场检查发现，贵方施工现场塔基基础地脚螺栓锈蚀严重，存在质量隐患。望贵公司抓紧时间进行除锈并做好地脚螺栓保护工作。并要求于 2017 年 10 月 24 号前完成整改。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。