

工程名称: 丰县扩容项目

编号: JXMB—002

致: 江苏启安施工单位

事由


关于现场施工质量的问题

内容

我监理项目部在巡查现场施工时存在以下施工质量问题:

1. 在检查 3 月 18 日完成的打桩时, 发现大部分桩基不垂直, 有偏移的现象;
2. 检查组件安装时存在组件压块偏移, 间隙偏大;
3. 现场施工人员在抬组件时对组件玻璃面造成划伤;

附照片



压块偏移、间隙偏大



桩基不垂直、偏移

对以上存在的施工质量问题, 你施工单位于 2017 年 3 月 19 日下午整改完毕, 自检合格后, 上报监理部进行验收。

毛永跃

监理项目部 (章):
总/专业监理工程师: 唐创
日期: 2017 年 3 月 19 日

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份

