

GFDZJBM08: 监理通知单

监理工程师通知单

工程名称: 广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9MWp 分布式光伏发电项目 编号 GFDZJBM-SL-016

致: 五洋电力建设股份有限公司

事由: 关于工程施工质量、安全相关事宜

内容: 今日我监理对你方施工现场检查, 发现以下问题:

- 1、桥架盖板施工存在安全隐患;
- 2、通讯柜接线电缆穿管严重不符合要求, 电源线严重扭曲;
- 3、箱变台阶存在裂缝、下沉现象;
- 4、箱变回填土未夯实;
- 5、部分电缆穿管未做防火封堵;
- 6、部分桥架盖板、螺栓存在锈蚀现象;
- 7、桥架连接件编织带遗漏, 盖板存在缝隙;
- 8、桥架引下线转角处施工不符合要求;
- 9、部分组件接地线无可靠接地;
- 10、设备接地连接不牢固, 螺丝松动;
- 11、桥架安装不平整。

以上内容要求你方 5 日内整改完毕, 否则将作出相应罚款措施, 并对我方所下发监理工程师通知单要求你方立即回复。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 胡学林

日期: 2021 年 7 月 13 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。





