

监理通知回复单

工程名称：广平县永盛光伏能源有限公司双季家具 5.9 兆瓦分布式光伏发电项目 编号：SXMB14-SGWT-017

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 GEDJBM08-SL-017 的监理通知后，已按要求完成了所有工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、 我方已对穿管电缆未封堵处进行了封堵；
- 2、 我方已对部分锈蚀桥架盖板螺栓更换，松动处进行紧固；
- 3、 我方现场已对部分桥架连接带遗漏的问题做修缮处理；
- 4、 我方已对桥架做了接地工作；
- 5、 我方对桥架端口进行了防火封堵；
- 6、 我方将桥架重新平整、修缮；
- 7、 我方已对桥架引下转角处做了调整；
- 8、 我方已针对组件接地线和压块进行完善；
- 9、 我方对部分组件串线和接头进行了固定；
- 10、 我方已对逆变器、汇流箱设备连接紧固；
- 11、 我方已对未封堵的汇流箱进行了封堵，粘贴标签；
- 12、 我方已按要求对连接汇流箱与桥架的电缆进行了整改；
- 13、 我方已对逆变器出线穿管、固定、封堵；
- 14、 我方已对接地扁铁焊接处做了防锈处理；
- 15、 我方已对桥架引下盖板进行加固；
- 16、 我方已将部分组件接地重新检查加固；
- 17、 我方按要求重新处理了桥架端口。



监理项目部复查意见:

沟槽积水问题已解决

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2011.7.1

注 本表一式三份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存二份。