

监理工程师通知单

工程名称: 南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

编号: JMB-006

致: 江苏省徐州矿业工程集团有限公司

事由

关于二期施工中存在的问题

内容

我监理部在巡查现场发现以下问题:

- 1、二期临时爬梯需要重新加固,屋面木板铺设不满足实际所需,存在安全隐患。
- 2、组件与组件之间的缝隙没有标准尺寸。
- 3、屋面部分区域的纸板未及时清理,雨水沟垃圾未清理。
- 4、现场施工人员出现裸露上身。不戴安全帽的现象。
- 5、屋面组件摆放不符合要求,个别组件反面放置,下雨导致组件背板积水,
- 6、施工人员踩踏组件,多次提醒未有整改现象。

上述问题希望你方及时回复。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2017年9月25日



注 本表一式 4 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建