

# 监 理 通 知 单

工程名称：兴泰宝皇泰机电屋顶 3.01MW 分布式光伏项目 编号：ZHJL-HT-TZ-02

致：中设无锡机械设备工程有限公司

抄送：天津兴泰宝新能源科技发展有限公司

事由：施工过程中存在的质量安全问题。

内容：

监理方在巡查中发现施工人员在组件安装过程中存在以下质量问题：

- 1、施工人员在施工过程中未佩戴安全帽。
- 2、组件在摆放过程中背板朝上放置。
- 3、施工人员在组件安装过程中脚踩组件边框进行中压块的安装。
- 4、在组件安装过程中发现施工人员将施工工具及其他配件放置在组件表面。
- 5、组件留出与电缆相接的 MC4 接头未做防止进水处理。

现要求现场施工管理人员加强管理，对施工人员进行全面技术交底，若后续再次出现此类施工弊端及质量问题则监理方将直接进行罚款处理以示警告。

如对本监理通知单内容有异议，请在 48 小时内向监理提出书面报告。  
请于 2017 年 08 月 04 日前填报回复单。

监理项目部(章)

现场负责人：

日 期： 2017 年 8 月 1 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

