

监 理 通 知 单

工程名称：兴泰宝皇泰机电屋顶 3.01MW 分布式光伏项目 编号：ZHJL-HT-TZ-03

致：中设无锡机械设备工程有限公司

抄送：天津兴泰宝新能源科技发展有限公司

事由：逆变器支架安装距组件较近造成遮挡

内容：

监理方在巡查中发现施工人员在逆变器和汇流箱支架安装过程中存在以下
质量安全问题：

1、部分逆变器和汇流箱支架安装位置与设计图纸不符，存在对组件造成
阴影遮挡隐患。

2、逆变器和汇流箱支架在安装至夹具上时螺丝紧固未放置垫片和弹垫。

现要求你单位对此两种质量问题进行全面整改，若后续再次出现此类施工
弊端及质量问题则监理方将直接进行罚款处理以示警告。

如对本监理通知单内容有异议，请在 48 小时内向监理提出书面报告。
请于 2017 年 08 月 28 日前填报回复单。

监理项目部（章）

现场负责人：

日 期： 2017 年 8 月 26 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份