

监 理 通 知 单

工程名称：兴泰宝皇泰机电屋顶 3.01MW 分布式光伏项目 编号：ZHJL-HT-TZ-04

致：中设无锡机械设备工程有限公司

抄送：天津兴泰宝新能源科技发展有限公司

事由：逆变器、汇流箱支架焊接不符合图纸要求

内容：

1、逆变器、汇流箱支架焊接搭接部位不符合图纸要求且焊接口未满焊，存在严重的质量隐患。

此类问题监理方已多次要求整改，至今仍未整改到位。现要求你单位对此质量隐患及时作出整改。如后期造成大面积返工及一切不良后果，责任有你单位自行负责。

如对本监理通知单内容有异议，请在 48 小时内向监理提出书面报告。
请于 2017 年 09 月 02 日前填报回复单。

监理项目部（章）

现场负责人：张鹏

日 期：2017 年 8 月 31 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

