

监 理 通 知 单

工程名称：兴泰宝皇泰机电屋顶 3.01MW 分布式光伏项目 编号：ZHJL-HT-TZ-06

致：中设无锡机械设备工程有限公司

抄送：天津兴泰宝新能源科技发展有限公司

事由：部分角钢质量不符合设计图纸要求

内容：

监理方在 9 月 9 日早上 9 点左右巡查中发现部分切割后的角钢存在以下质量问题：

加工好的逆变器和汇流箱支架角钢在堆放过程中处理不当，部分角钢已经出现锈蚀生锈等现象，锈蚀生锈的角钢在设计图纸中不允许使用。

针对以上问题，现要求你单位对锈蚀生锈的角钢进行处理整改，如后续造成返工现象，一切后果由你单位自行承担。

如对本监理通知单内容有异议，请在 48 小时内向监理提出书面报告。
请于 2017 年 09 月 11 日前填报回复单。

监理项目部 (章)

现场负责人：

日期： 2017 年 09 月 09 日



注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

