

监 理 通 知 单

工程名称: 兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW 分布式光伏项目 编号: ZHJL-DP-TZ-02

致: 中设无锡机械设备工程有限公司

抄送: 天津兴泰晟新能源科技发展有限公司

事由: 个别施工工艺质量不符合图纸及规范要求。

内容:

现场巡查发现你单位对监理方多次提及以下问题至今未能整改完善:

- 1、组件边压块个别紧锁、紧固不到位, 个别边压块遗忘紧固。
- 2、逆变器支架焊接工艺不符合图纸及规范要求, 焊渣处理、防腐不到位。

以上问题现场监理方均已现场提醒、警告三次以上, 至今仍未整改到位, 如后续项目整体验收再次出现此类施工弊端, 监理方务必严惩不贷。

注: 后附相关问题图片

如对本监理通知单内容有异议, 请在 48 小时内向监理提出书面报告。


请于 2017 年 08 月 22 日前填报回复单

监理项目章(盖章)

现场负责人

日期: 2017 年 8 月 20 日









注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份