

## 监 理 通 知 单

工程名称: 通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号: TWTM-JITZ-015

致: 四川汇安能通科技有限公司

事由: 关于你单位施工中存在的质量问题。

内容: 8月1日监理在巡检中,发现你单位施工中已完成的桥架接地,部分未做接地连接,接地未做标识,质量控制不到位,未按设计图纸要求及相关规范进行,影响后续施工质量要求。

为保证后续施工进度及施工质量,我监理部要求你单位针对上述问题,引起高度重视,克服上述存在的问题,确保工程质量并作如下要求:

- 1、查找现场产生的质量问题的原因;
- 2、依据桥架接地施工标准,制定现场施工要求,及时上报并及时进行交底;
- 3、对存在的问题拿出整改方案(措施)尽快进行整改,并报我监理部复查;

(附桥架现状图片):



监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 陈渝

日期: 2017年8月1日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。