

GFDZJBM08

监理通知单

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目 编号: 001

致: 中国能源建设集团北京电力建设公司

事由: 关于现场支架材料质量问题事宜

内容: 监理人员对进场材料抽检中发现以下问题:

1、经现场抽检支架材料镀锌层厚度及壁厚符合设计要求, 但檩条观感达不到要求。

2、现场管桩及管套材料表面镀锌层有损坏现象, 有漏镀锌的现象。

3、套管与斜梁连接件镀锌不符合要求。

以上存在的材料质量问题, 要求施工单位对进场材料质量进行验收做好成品保护措施; 对符合设计及规范要求后的材料进行安装施工。

附照片



项目监理机构(章):

总/专业监理工程师: 

日期: 2017年04月10日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。