

## 监理通知回复单

工程名称：广平县中盛新能源有限公司 5.98MWp 分布式光伏发电项目 编号：SMB14-SGWT-016

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 GFDZJBM08-GSG-016 的监理通知后，已按要求完成了所有工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、 我方已对穿管电缆口进行了防火封堵；
- 2、 我方已对电缆的穿管尺寸进行了调整，避免电缆的外露；
- 3、 我方已对部分桥架盖板、螺栓存在的锈蚀进行了除锈防锈处理；
- 4、 我方已将桥架盖板结合处存在的缝隙进行了整改处理；
- 5、 我方已对桥架对接处、分支处安装不符合要求的地方，做了整改工作；
- 6、 我方已按要求将桥架与屋面接地网可靠连接，每隔 30 米处桥接接地；
- 7、 我方已对桥架引下处按施工要求进行了整改；
- 8、 我方已对桥架端口进行了防火封堵；
- 9、 我方对部分组件存在的接地跨接线脱落、螺栓松动现象，进行了整改紧固处理；
- 10、 我方已对部分松动的组件中压块进行了重新紧固固定工作；
- 11、 我方已对部分组件 MC4 接头与接线进行了固定，避免散落在屋面彩钢瓦上；
- 12、 我方已对逆变器、汇流箱支架部分存在的锈蚀现场做了除锈和防锈工作；
- 13、 我方已对汇流箱箱体进行了可靠接地连接；
- 14、 我方已对汇流箱进出线裸露部分做了防护措施；
- 15、 我方已对屋面部分接地扁铁存在锈蚀处进行了除锈防锈。



监理项目部复查意见：

经审核以上问题已整改

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2011.7.22

注 本表一式三份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存二份。