

监 理 通 知 单

工程名称：迅力汽车 4.14MW 分布式光伏电站工程

编号：LQLZ/ZHJL-TZ-005

致：山东远大新能源科技有限公司迅力汽车施工项目部

抄送：临清乐照光伏科技有限公司迅力汽车业主项目部

事由：关于施工安全、质量的事宜

内容：2017 年 05 月 27 日经监理在现场巡视中发现，发现以下问题：

- 1、组件安装过程中，边压块安装不牢固，与组件存在缝隙；
- 2、组件安装中不垂直，存在错位现象；
- 3、进厂房的路段使用 PVC 穿管，未按照规范和图纸要求施工；
- 4、敷设电缆过程中，有个别工人未佩戴安全帽，并且还有工人赤裸上身；
- 5、安装接地扁铁螺栓遗留在导轨上的铁屑未做清理；

以上问题我监理方多次口头通知你单位进行整改，至今未进行整改。现要求你方接到通知后立即整改，整改后再报监理和业主检查，检查合格后方可允许下到工序施工。

总/专业监理工程师： 
日期：2017.5.27

注 本表一式叁份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存壹份。