



监理工程师通知单

工程名称：马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-SHGF-02

致 大元建业集团股份有限公司善厚渔场项目经理部（承包单位）：

主题：桩帽防腐质量事宜

内容：

桩基进入桩帽防腐施工阶段，经项目监理机构巡视检查发现，防腐处理存在以下问题：

- 1、桩帽基层清不干净，存在锈迹，淤泥等污渍，影响防锈层质量；
- 2、桩帽丹红漆涂刷不均匀，存在见底、挂滴现象，影响质量和美观；
- 3、银粉漆涂刷不均匀，存在见底现象，影响质量和美观；
- 4、油漆材料至今未报验，必须及时上报；
- 5、部分桩已经被污染，存在桩身写字和油漆流挂现象；
- 6、加强施工班组技术交底，形成文件记录；
- 7、其他未尽事宜请自查自纠。

以上质量问题你项目部必须立即整改到位，保证以后施工过程中不得出现类似质量问题，报项目监理机构验收。

限 2017 年 5 月 6 日前回复。

附件：无

抄送：马鞍山通威新能源有限公司

监理项目部（章）：_____

总/专业监理工程师：_____

日

期：2017.5.6

本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，建设单位（业主项目部）存一份，监理项目部存一份，承包单位存一份。