

监 理 通 知 单

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

编号： ZHJL-HBTN-004

致：河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目施工项目部：


事由：关于施工现场进度与质量施工的问题

内容：现场对光伏区巡视检查发现如下问题：

逆变器基础预埋件不平整，并且现场预埋件大小不同，导致逆变器吊装就位时，两边高低不平，要求总包方与设计进行沟通，尽快提交整改方案。

针对以上问题请贵公司接到通知后及时提交整改方案，限两日内回复方案报监理及业主单位验收。

附件：现场问题照片



监理项目部（章）
总/专业监理工程师：袁野
日期：2017年6月2日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。