

监理通知回复单

工程名称:衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

编号: HBJD-HBTN-002

致 常州正衡电力工程监理有限公司衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目 监理项目部:

我方接到编号为 ZHJL-HBTN-004 的监理通知后,按照通知单内容逐条制定整改措施工作,现报上:

详细内容:

逆变器基础预埋件不平整,现场预埋件大小不一,导致逆变器吊装就位两边高低不平;和设计沟通后提出,将放置不平稳的逆变器吊离基础后,采用 $\delta=12\text{mm}$ 250*250 的钢板覆盖在预埋件上整体找平焊接牢固后再将逆变器重新吊装就位。



施工项目部
项目经理: 2191
日期: 2017.06.25

监理项目部复查意见:

监理项目部(章):
总/专业监理工程师: 2191
日期: 2017.6.27

注 本表一式 2 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存 1 份,监理项目部存 1 份。