

监理通知单

工程名称：郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目

编号：003

致：菏泽市翰源电力设备有限公司

事由：关于组件正确接地方式

内容：

2017 年 5 月 8 日经监理在现场巡视中发现，有个别工人把带齿垫片放在接地螺栓与接地夹固定端失去带齿垫片作用及时改正，若在发现带齿垫片放置错误将形成罚款单，忘现场管理人员引起重视及时通知工人改正。

1、(见附件)




图 7 安装方式

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师：杨钦钦

日期：2017_年 5 月 8 日



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。