

监理通知单

工程名称：丹阳图南合金 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM07

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

事由：针对电气施工存在的问题

内容：

你单位施工的丹阳图南合金 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目在屋面电气施工中存在以下问题：

- 1、逆变器支架多次要求加强锚固，至今仍未整改。
- 2、电缆经桥架至电箱未采取保护措施，导致部分电缆破皮，现要求你方施工时要采取成品保护，以免再次出现破皮现象。
- 3、桥架至组件阵列间引出线管无固定。
- 4、防雷接地施工时要做好前期准备工作，要做好技术交底及防火毯等工作。

对于以上存在的问题限你单位于 2017 年 6 月 11 日前整改完毕

抄送：丹阳中康电力开发有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期： 2017 年 6 月 09 日

日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建