

监理工程师通知单

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站 编号：001

致：大连秦能电力工程设计有限公司项目部

抄送：曲阜乐享光伏能源有限公司（乐叶）

事由：

内容：

根据 6 月 6 号初检缺陷整改计划，我部于 6 月 11 号接到你方通知，对你方屋面缺陷整改进行复检，复检过程中发现以下几项未整改到位，望你方及时再次整改

- 1、组件连接头搭接屋面，连接线未做捆扎
- 2、汇流箱波纹套管接口未安装到位
- 3、电缆桥架未用防火隔板
- 4、光伏区警示牌整改不合格
- 5、钢制爬梯未做安全警示牌

项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师：

日

期：

2017.6.14



本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。