

GFDZJBM08: 监理通知单

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 联合优发屋顶 2.5MW 分布式光伏发电项目

编号: 002

致: 泰州敬道电力工程有限公司

事由 施工质量与安全

内容

- 1、现场巡视发现联合优发 1#成品库钢结构加固焊接时,发现个别焊接钢板未按要求满焊焊接,现要求贵单位根据相关方案施工立即整改。
- 2、现场巡视发现联合优发 1#成品库钢结构施工人員未按要求佩戴安全帽,口头警告并立即整改。现要求贵单位施工现场每位施工人員进场施工期间,必须佩戴个人安全防护器具。

图片见附件



注 本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存三份。

