

SXMB14: 监理通知回复单

监理通知回复单

工程名称: 丰县联合优发屋顶 2.5MW 分布式发电项目

编号: SXMB14-SG××-×××

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 002 的监理通知后, 已按要求完成了 钢结构屋顶加固质量完善 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、经检查, 发现部分焊接钢板未按要求满含焊接, 经过向施工单位反映, 现已将几处点焊的钢板全部完善, 进行了满焊。
- 2、已对现场施工人员再次进行安全教育, 强调必须佩戴安全帽与安全绳。如再发现类似违章, 一次罚款 100 元。

附件:



监理项目部复查意见:

经检查, 整改完毕。

