

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 浙江海滨薄膜科技有限公司 1859.77KWp 分布式光伏发电项目

编号: PHSM-TZD - 20170521

致: 浙江诺欧博新材料有限公司浙江海滨薄膜科技有限公司 1859.77KWp 分布式光伏发电项目 (施工项目部):

事由: 现场施工存在的质量弊端

- 内容: 1、部分施工人员未佩戴安全帽;
2、组件表面放置重物;
3、压块安装不达标;
4、夹具固定不到位, 导致组件松动;
5、组件放置错误, 导致组件背板划伤;

以上问题为多次强调问题, 望贵司在近期施工中加以重视, 并对提到问题立即整改;

如对本监理通知单内容有异议, 请在 48 小时内向监理提出书面报告。

附件共 4 页, 请于 2017 年 05 月 24 日前填报回复单。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 李维军

日期: 2017 年 05 月 21 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。


屋面施工人员未佩戴安全帽



组件表面放置重物



压块安装不达标




施工人员坐在组件上施工



双刺垫片安装不达标



组件放置方式划伤组件背面



组件放置方式不当划伤背板

