

监理通知单

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：011

致：江苏启安建设集团有限公司

事由：关于现场施工质量及施工安全事宜

内容：我监理单位人员在现场巡视检查时，发现现场施工的过程中存在以下问题：

1、1#车间屋面有个别镀锌扁钢存在局部锈蚀现象，未能及时进行除锈及防腐处理。

2、现场有个别镀锌钢管局部出现锈蚀现象，未能及时进行除锈及防腐处理；且镀锌钢管切割的部位，切割口未进行毛刺清理及防腐处理。

3、现场施工的过程中，有个别工人未能按要求穿工作服、反光衣及劳保鞋。

4、现场发现有个别工人在 MC4 插件连接施工的过程中，未能按要求佩戴绝缘手套，存在电弧伤人的安全隐患。

5、现场有个别工人将矿泉水瓶等其他杂物放在已经安装完成的组件阵列下面，考虑组件的安全性及后期清理的困难，严禁将任何杂物放在组件阵列下面。

针对以上事项，要求你单位立即按要求进行整改，在三天内（即 2017 年 9 日前）完成相关的整改，并报监理项目部进行复查。如果再次出现类似问题，我监理单位将对你单位进行考核处罚，望引起你单位的重视。

监理项目部：(章)

总/专业监理工程师：生金

日期：2017年9月2日