

# 监理通知单

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：012

致：江苏启安建设集团有限公司

事由：关于现场屋面个别镀锌扁钢存在局部锈蚀处理事项

内容：

我监理单位人员在现场巡视检查时，发现 1#车间屋面有个别镀锌扁钢存在局部锈蚀现象，施工单位在进行处理的过程中，未按规范要求进行先除锈，就直接在镀锌扁钢有锈蚀的部位涂刷防腐漆。

针对以上事项，要求你单位立即按规范要求进行整改，并三天内（即 2017 年 9 月 11 日前）完成相关的整改；在所有工序的施工过程中，要求施工单位严格按设计及规范要求进行施工，确保本工程项目的施工质量。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017年9月8日

生金文

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。