

监理通知回复单

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：SXMB14-SG-014

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 014 的监理通知后，已按要求完成了 屋面组件板安装施工的整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、组件板间位移偏差较大：因屋顶彩板间的接口檩条，钢结构厂家纵向安装时本就呈弧形，在组件板带线施工时，为纠正纵向偏差，完成后的组件板间位移较大，现场直观时出线不在同一水平线现象；
- 2、组件板边缘高差：因本期屋顶为彩钢板软性屋面，在钢结构屋面完成后局部呈波浪形现象，本期的支架、组件板又不能调节高差，故组件板安装完成后局部呈现高差现象，如在刚性屋面施工就不会出现此种现象；

针对 014 监理通知单特此说明，现场完成后的现象详见附件图片。



施工项目部
项目经理： [Signature]
日期： 2017.9.24

监理项目部复查意见：

经复查，以上内容属实，要求你单位书面告知建设单位及设计单位，并取得两家单位同意。



监理项目部（章）：
总监理工程师： 生金文
日期： 2017.9.24

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。

附件:

