

监 理 通 知 单


工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-MSSC-018

致：徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目施工项目部

事由：关于现场施工安全及质量问题

由于开关站四周电缆沟地势较高且密封不严，导致电缆沟及开关柜基础内灌水严重，电缆浸泡水中存在严重的质量安全隐患。我监理方就此事多次下发整改通知单，贵方仍未就此事进行彻底有效的整改。为施工安全及质量，要求贵方联系设计院及时就现场情况进行设计整改，并于3日内完成设计及完成整改，届时业主及监理方对此进行考核。如若处置不当，业主方将会安排其它施工队伍进行整改，整改产生的费用由贵方承担。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：赵良

日期：2017年8月8日