

监 理 通 知 单

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-MSSC-022

致：徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目施工项目部

事由：关于现场施工安全质量问题

与业主巡视现场发现

1、3*150 电缆直埋过程电缆沟及电缆上方未铺沙，未 进行铺砖处理，不符合规范及设计要求。

2、A4 屋面脚手架由于屋顶电缆敷设固定屋顶部分拆除，导致脚手架不牢稳，脚手架距离屋面距离过大，存在倒塌及高空坠落安全隐患。

3、A4 区域平屋面仍有组件下中压块未拆除，组件直压在中压块上面情况。

4、箱变基础防水施工进度缓慢，请尽快施工，保证安全的前提下尽快恢复发电
以上问题希望贵方重视，尽快拿出整改方案并进行整改完毕，后报业主、监理验收。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：赵战

日期：2017 年 8 月 24 日