

监 理 通 知 单

工程名称： 国泰精密机件（无锡）有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目

编号： ZHSUP-WXGT-SN14

致： 无锡泰创工业设备安装有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部（EPC 单位）

事由： 关于集成箱变设备相关质量事宜

内容：

2017 年 09 月 29 日我监理项目部在箱变设备进场开箱检查过程中发现存在如下问题：

- 1、新到货一台箱变设备大门变形，未关闭一直敞开着!!!
- 2、箱变外壳存在生锈、残缺、裂缝、掉外墙瓷砖等破损现象；
- 3、箱变内部门把手磨损严重；
- 4、箱变高压设备内存在螺栓、垫片以及残存热缩管、灰尘、烟灰等多余垃圾；
- 5、固定电气母排连接线的螺栓生锈；
- 6、箱变内部其他金属制品锈蚀；
- 7、箱变内部墙体制作粗糙；

（缺少钥匙，以上箱变内部问题仅从未上锁的电气控制室内检查得出）

考虑本批次产品特殊性，现要求施工方必须立即进行处理，严重不合格产品不得使用，未妥善处理之前不得投入使用，否则出现一切后果采购方自负！

请于两日内填报回复单，不回复视为拒不整改

抄送： 无锡聚晖新能源有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 戚平

日期： 2017 年 09 月 29 日



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存三份

GFDZJBM08: 监理通知单

附图:



(附图 1)



(附图 2)



(附图 2)



(附图 2)



(附图 2)




(附图 2)

GFDZJBM08: 监理通知单



(附图 2)



(附图 3)



(附图 4)



(附图 4)



(附图)



(附图 5)

GFDZJBM08: 监理通知单



(附图 6)



(附图 6)



(附图 7)