

监理工程师通知单

工程名称: 南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目

编号: JXMB-009

致: 南瑞电力设计有限公司

事由:

关于南京熊猫现代服务业 1.54MWp 项目镀锌支架镀锌问题。

内容:

- 1、支架横梁表面镀锌不平整。
- 2、镀锌横梁普遍存在镀锌不均匀、部分横梁有漏镀现象。
- 3、镀锌支架两端普遍存在不规则锌渣。
- 4、部分支架横梁严重扭曲变形。

要求:

- 1、联系供货厂家到施工现场进行整改、修复, 整改完成后, 报监理单位项目部进行进行检查验收。
- 2、光伏支架安装时, 施工现场负责人应对不合格支架另外集中存放, 禁止安装使用。

监理单位(章):

总/专业监理工程师: 

日期: 2021年11月24日

注 本表一式 3 份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

