

监 理 通 知 单

工程名称：南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MWP 子项目

编号：GFDZJBM08-11

致：南瑞电力设计有限公司（总包方项目部）：

事由：关于 E01、E02、E04-E07 楼面防雷接地热镀锌扁钢（50x5mm）质量问题。

内容：经监理项目部 2017 年 12 月 30 日对（南京熊猫现代服务业光伏发电子项目楼面检查）

发现存在以下质量问题：

- 1、楼面热镀锌接地扁钢严重腐蚀、氧化。
- 2、普遍存在漏镀、裂皮现象。
- 3、不符合设计要求以及国家标准（GB/T1392-2002）

要求：

- 1、本批热镀锌接地扁钢禁止使用。
- 2、对已安装完成的进行拆卸处理。
- 3、严格按设计要求及国家标准进行安装施工。

附：质量问题图片

监理项目部（章）



总/专业监理工程师：[签名]

日期：2017年12月30日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建



楼面光伏区镀锌扁钢部分有毛锈

