

SXMB 14: 监理通知回复单

监理通知回复单

工程名称: 南京熊猫现代服务业光伏发电项目子项工程

编号: GFDZJBM08-008

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:  
我方接到编号为 GFDZJBM08-008 的监理通知后, 已按要求完成了 现场整改 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

1. 支墩浇筑过程中, 加强质量要求, 充分振捣, 并对振捣不到位的支墩进行, 见清场处理, 见图 1。
2. 支墩制作过程中, 严格磨具卡箍规范要求施工, 增加磨具卡箍数量, 确保支墩制作质量合格。
3. 针对支墩浇筑过程中, 磨具开裂现象, 增加磨具卡箍数量, 并及时针对不合格支墩进行清场处理。
4. 加强对支墩 U 型螺栓裸露部分质量检查, 确保 U 型螺栓裸露部分符合图纸要求 (预留 80mm), 见图 2。
5. 针对施工方进场资料未报审的情况, 立即进行资料报审, 并加强现场管理, 杜绝此类事情再次发生。

附件: 图 1、图 2。



监理项目部复查意见:

经检查验收, 部分整改完成。

针对第4条: 图纸已变更, 符合设计图纸要求。

5条: 报审资料, 依然滞后, 需及时报审。



注 本表一式        份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存        份。



由 扫描全能王 扫描创建