

## 监理通知单

工程名称: 围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目 编号: WCFP-TZD-013

致: 北京中伏源能源工程有限公司 (施工项目部)

事由:

关于莫里莫村现场存在的问题

内容:

经监理和你方项目部现场检查发现, 你单位项目部承建的围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目的莫里莫村现场存在以下问题:

- 1、接地扁铁部分未进行防腐;
- 2、柱间拉杆未进行张拉紧固;
- 3、部分组件汇线凌乱;
- 4、部分螺丝和斜撑杆件生锈;
- 5、组间接线跨度过长无加强措施;
- 6、场地上施工后的坑洞未填平;

本通知单要求贵单位在 2 个工作日内进行回复。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 李军

日期: 2017 年 09 月 16 日




本表一式    份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存    份。

莫里莫村现场问题照片：




部分组件汇线凌乱



组间接线跨度过长无加强措施



部分螺丝和斜撑杆件生锈



部分接地扁铁未刷防腐